




Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

LIDO NA SESSÃO DO DIA

08 OUT 2024

1º SECRETÁRIO

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">PROTOCOLO</p>		<p style="text-align: center;">REQUERIMENTO</p>	<p>Nº 1425/24</p>
<p>AUTOR: DEPUTADA DRA. TAÍSSA SOUSA</p>			
<p>REQUER ao Poder Executivo, extenso à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia – SESAU, informações referentes aos dois aparelhos de Raio-X desativados no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.</p> <p>A Deputada que o presente subscreve, requer a Mesa Diretora na forma regimental com base no 178, inciso II, REQUER ao Poder Executivo, extenso à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia – SESAU, informações referentes aos dois aparelhos de Raio-X desativados no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.</p> <p>Plenário das Deliberações, 19 de setembro de 2024.</p> <p style="text-align: center;">  DRA. TAÍSSA DEPUTADA ESTADUAL </p>			



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

PROTOCOLO		REQUERIMENTO	Nº
AUTOR: DEPUTADA DRA. TAÍSSA SOUSA			
<p style="text-align: center;"><u>Justificativa</u></p> <p>A fim de entender as necessidades da população, e buscar metodologias para saná-las, solicita-se por meio deste instrumento que sejam prestadas as informações referentes aos dois aparelhos de Raio-X desativados no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.</p> <p>Após diligências através do Requerimento Parlamentar de nº 1081/2024, em que solicitava o ano de fabricação do equipamento e as condições atuais do mesmo, a Secretaria de Estado da Saúde - SESAU manifestou-se por meio do Ofício 23851/2024/SESAU-ASTEC informando:</p> <p style="text-align: center;">“[...] abaixo, estão listados os modelos dos equipamentos, juntamente com os identificadores de série relevantes:</p> <p style="text-align: center;">APARELHO DE RAIOS-X Desativado HBAP-643-Raio-X-PVH DIAFIX 500mA/125kV CDK Estado: Desativado Localização: PVH Modelo: DIAFIX 500mA/125kV CDK Número de Série:EIHB-0664 Número de Identificação:2913</p> <p style="text-align: left;"><i>[Handwritten signature]</i></p>			




Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

PROTOCOLO		REQUERIMENTO	Nº
AUTOR: DEPUTADA DRA. TAÍSSA SOUSA			
<p>RAIO-X MÓVEL Desativado HBAP-643 – Raio-X PVH MUX – 10 SHIMADZU Estado: Desativado Localização: PVH Modelo: MUZ-10 SHIMADZU Número de Série: EIHB-0317 Número de Identificação: 0462P82702 [...]"</p> <p>Diante dessas informações, solicito as seguintes informações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Qual foi o motivo que levou à desativação dos aparelhos de Raio-X?2. Há quanto tempo esses aparelhos estão inoperantes?3. Existe algum diagnóstico técnico que explique o problema nos aparelhos?4. Quais são as providências em andamento para a manutenção ou substituição dos mesmos?5. Existe uma previsão para que os aparelhos voltem a operar normalmente? <p>Com essas informações poderemos entender o andamento dos reparos com base em dados concretos, e caso seja possível, empenhar as diligências necessárias para viabilizar o andamento da manutenção.</p> <p>Desde já, agradece-se pela atenção e cooperação com as informações requeridas nesta propositura.</p>			

9



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

PROTOCOLO		REQUERIMENTO	Nº
AUTOR: DEPUTADA DRA. TAÍSSA SOUSA			
<p style="text-align: right;">Porto Velho/RO, 18 de setembro de 2024.</p> <p style="text-align: center;"> DRA. TAÍSSA DEPUTADA ESTADUAL</p>			