



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA


PROTOCOLO		INDICAÇÃO	2438/21
-----------	--	-----------	---------

AUTOR: DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT/RO Cópia para Mesa Diretora

INDICA ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços públicos (DER), da necessidade de ser providenciada a manutenção nas grades do bueiro localizado na RO 485 (Linha 03), a 10 km da RO 370 (Linha terceiro eixo), depois da serra, sentido município de Colorado do Oeste.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma regimental necessária, **INDICA** ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços públicos (DER), da necessidade de ser providenciada a manutenção nas grades do bueiro localizado na RO 485 (Linha 03), a 10 km da RO 370 (Linha terceiro eixo), depois da serra, sentido município de Colorado do Oeste.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2021.


LAZINHO DA FETAGRO
 Deputado Estadual/PT - RO

JUSTIFICATIVA

Excelsior Parlamento,
 Excelentíssimo Presidente,

19/02/21
 Hor: 11:39
 CM26

Esta demanda surge por conta do perigo, especialmente por conta das chuvas. Manter as rodovias estaduais em bom estado de conservação e trafegabilidade minimizando os problemas pontuais precisa ser uma meta a ser alcançada. Sabemos que nesse momento de pandemia a saúde, necessariamente, tem recebido atenção redobrada. Mas ações que continuem garantindo e melhorando o escoamento das produções e trazendo segurança às pessoas precisam ter continuidade, até para o próprio enfrentamento do coronavírus. O bueiro representa um perigo da forma que está, alem do mais fica encoberto pelo mato, o que propicia ainda mais a ocorrência de um acidente. Sendo estas as nossas justificativas contamos com o apoio deste parlamento.

