



PROTOCOLO		INDICAÇÃO	Nº <u>2509/21</u>
<b>Autor: DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN</b>			
<p>Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos José Rocha dos Santos, com cópia ao Diretor Geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes - DER/RO, Elias Rezende de Oliveira, observada a urgência que o caso requer, <b>a necessidade de recuperação da ponte sobre o Rio Ubirajara, localizada na RO – 463, no trecho de acesso a BR – 364, divisa entre os municípios de Jaru e Governador Jorge Teixeira.</b></p>			
<p>O Deputado que a presente Indicação subscreve, com base nos preceitos regimentais, indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos José Rocha dos Santos, com cópia cópia ao Diretor Geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes - DER/RO, Elias Rezende de Oliveira, observada a urgência que o caso requer, <b>a necessidade de recuperação da ponte sobre o Rio Ubirajara, localizada na RO – 463, no trecho de acesso a BR – 364, divisa entre os municípios de Jaru e Governador Jorge Teixeira.</b></p>			

Plenário das Deliberações, 24 de fevereiro de 2021.

**ISMAEL CRISPIN**

Deputado Estadual ALE/RO



PROTOCOLO	INDICAÇÃO	Nº _____/_____
<b>Autor: DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN</b>		
<b><u>JUSTIFICATIVA</u></b>		
<p>Excelentíssimo Senhor Presidente, Nobres Parlamentares,</p> <p>Este deputado vem com a presente indicação requerer uma solução no que concerne a <b>necessidade de recuperação da ponte sobre o Rio Ubirajara, localizada na RO – 463, no trecho de acesso a BR – 364, divisa entre os municípios de Jaru e Governador Jorge Teixeira.</b></p> <p>Nossa propositura tem como escopo principal atender ao clamor dos moradores da região e visa reduzir os riscos de acidente e danos materiais aos que trafegam pela rodovia estadual RO – 463, tornando necessária a intervenção do Poder Público, vez que a ponte está em péssimas condições de trafegabilidade, tornando-a perigosa para quem precisa passar pela localidade.</p> <p>Esta ponte, desde que foi construída, apresentou problemas na estrutura que começou a rebaixar, pois a fundação da sapata do meio não sustentou, e com o fluxo intenso e peso de veículos e caminhões que transitam sobre ela diariamente, vem agravando a situação. Logo após a inauguração, a ponte passou por intervenção e foi necessária a elevação. O problema continuou ficando visível que a estrutura está cedendo os pilares do meio. Recentemente foi interditada e construído um desvio com tubo corrugado, evitando o isolamento da população que necessita desta via para o seu deslocamento. Em consequência das fortes chuvas ocorridas no Estado, este aterro não sustentou ao intenso volume de água e cedeu.</p>		



PROTOCOLO	INDICAÇÃO	Nº _____/_____
<b>Autor: DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN</b>		
<p>Apresento, portanto esta propositura, contando com o apoio dos nobres deputados para sua destinação de acordo com o Art. 188, do Regimento Interno desta Casa de Leis, enfatizando que a manutenção urgente da ponte evitará maiores transtornos aos moradores da região.</p> <p>Plenário das Deliberações, 24 de fevereiro de 2021.</p> <p><b>ISMAEL CRISPIN</b> Deputado Estadual ALE/RO</p> 		